

Gebrauchsanweisung**⚠ VORSICHT**

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes voraus.

Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der PH₃ (Phosphorwasserstoff)-, AsH₃ (Arsenwasserstoff)-, B₂H₆ (Diboran)-, GeH₄ (Germaniumwasserstoff)- oder SiH₄ (Silan) Konzentration in der Umgebungsluft.

Gebrauchsanweisung		Instructions for Use		Mode d'emploi		Gebruiksaanwijzing	
⚠ VORSICHT		⚠ CAUTION		⚠ ATTENTION		⚠ VOORZICHTIG	
Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes voraus.		These Instructions for Use are a supplement to the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor.		Le présent mode d'emploi est un complément au mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur presuppose la connaissance et l'observation exactes du mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé.		Deze gebruiksaanwijzing vormt een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van het betreffende Dräger gasmetapparaat. Elke handeling aan of met de sensor vereist dat men de gebruiksaanwijzing van het gebruikte Dräger gasmeettoestel exact kent en opvolgt.	
Intended Use		Champ d'application		Gebruiksdoel			
For use in Dräger gas monitors – for monitoring the PH ₃ (phosphine)-, AsH ₃ (arsine)-, B ₂ H ₆ (diboran)-, GeH ₄ (germanium hydride) or SiH ₄ (silane) concentration in ambient air.		Pour une utilisation avec les appareils de mesure de gaz Dräger, et pour la surveillance des concentrations de PH ₃ (phosphine)-, AsH ₃ (hydrogène arsénien)-, B ₂ H ₆ (diboran)-, GeH ₄ (hydure de germanium) ou SiH ₄ (silane) dans l'air ambiant.		Voor gebruik in Dräger toestellen voor gasmeting. Ter bewaking van PH ₃ (fosforwaterstof)-, AsH ₃ (arsenewaterstof)-, B ₂ H ₆ (Diboran)-, GeH ₄ (germaniumwaterstof)- of SiH ₄ (silaan) concentratie in de omgevingslucht.			
Chem. Symbol / chemical symbol / Symbole chimique / Chem. Symbol	PH ₃	AsH ₃	B ₂ H ₆	GeH ₄	SiH ₄		
Anzeige / Display / Afficheur / Indicatie	PH3	AsH3	B2H6	GeH4	SiH4		
Messbereich / Measuring range / Domaine de mesure / Meetbereik							
– Max. [ppm]	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 1	0 ... 20	0 ... 50		
– Standard / default / préréglé / standaard [ppm]	0 ... 1	0 ... 1	0 ... 1	0 ... 1	0 ... 5		
– Min. [ppm]	0 ... 1	0 ... 1	0 ... 1	0 ... 1	0 ... 5		
Relative Empfindlichkeit / relative sensitivity / sensibilité relatif / Relatieve gevoeligheid	1,00	0,85	0,40	0,95	0,95		
Ansprechzeit, t _{0...90}	Response time, t _{0...90}	Temps de réponse, t _{0...90}	Reactietijd, t _{0...90}				
PH ₃ , B ₂ H ₆ , SiH ₄	≤10 Sekunden bei 20 °C	PH ₃ , B ₂ H ₆ , SiH ₄	PH ₃ , B ₂ H ₆ , SiH ₄	≤10 seconden bij 20 °C	≤10 seconden bij 20 °C		
AsH ₃ , GeH ₄	≤20 Sekunden bei 20 °C	AsH ₃ , GeH ₄	AsH ₃ , GeH ₄	≤20 seconden bij 20 °C	≤20 seconden bij 20 °C		
Messgenauigkeit	Measurement accuracy	Précision de mesure	Meetnauwkeurigheid				
Nullpunkt	Zero	Point zéro	Nulpunt				
PH ₃ , B ₂ H ₆ , SiH ₄ , GeH ₄	≤±0,02 ppm	PH ₃ , B ₂ H ₆ , SiH ₄ , GeH ₄	PH ₃ , B ₂ H ₆ , SiH ₄ , GeH ₄	≤±0,02 ppm	≤±0,02 ppm		
AsH ₃	≤±0,05 ppm	AsH ₃	AsH ₃	≤±0,05 ppm	≤±0,05 ppm		
Empfindlichkeit	≤±2 % des Messwertes	Sensitivität	Sensibilité	≤±2 % de la valeur mesurée	≤±2 % de la valeur mesurée		
Langzeitzdrift bei 20 °C	Long-term drift, at 20 °C (68 °F)	Dérive à long terme à 20 °C	Drift op lange termijn bij 20 °C				
Nullpunkt	Zero	Point zéro	Nulpunt				
Empfindlichkeit	Sensitivity	Sensibilité	Gevoeligheid				
PH ₃ , AsH ₃	≤±2 % des Messw./Monat	≤±2 % of meas. value/month	≤±2 % van de meetwaarde/maand				
SiH ₄	≤±3 % des Messw./Monat	≤±3 % of meas. value/month	≤±3 % van de meetwaarde/maand				
B ₂ H ₆ , GeH ₄	≤±5 % des Messw./Monat	≤±5 % of meas. value/month	≤±5 % van de meetwaarde/maand				
Auflösung Digitalanzeige	0,01 ppm	Display Resolution	Résolution de l'afficheur	0,01 ppm	Resolutie digitaal display	0,01 ppm	
Einlaufzeit	≤15 Minuten	Warming-up time	Période de stabilisation	≤15 minutes	Inlooptijd	≤15 minuten	
Umgebungsbedingungen	Ambient conditions	Conditions environnementales	Omgevingsfactoren				
Temperatur:	-20 bis 50 °C	Temperature:	Temperatuur:	-20 à 50 °C	-20 tot 50 °C		
Feuchte:	10 bis 90 % r.F.	Humidity:	Luchtvochtigheid:	10 à 90 % H.R.	10 tot 90 % rel. vochtigh.		
Druck:	700 bis 1300 hPa	Pressure:	Druk:	700 à 1300 hPa	700 tot 1300 hPa		
Temperatureinfluss	Effect of temperature	Influence de la température	Temperatuurinvloed				
Nullpunkt	Zero	Point zéro	Nulpunt				
Empfindlichkeit	Sensitivity	Sensibilité	Gevoeligheid				
Feuchteinfluss	Effect of humidity	Influence de l'humidité	Vochtigheidsinvloed				
Nullpunkt	Zero	Point zéro	Nulpunt				
Empfindlichkeit	Sensitivity	Sensibilité	Gevoeligheid				
Kalibrierintervall	Calibration interval	Intervalle de calibrage	Kalibratie-interval				
voreingestellt	default	prérogée	vooringesteld				
maximal	maximum	maximal	maximaal				
minimal	minimum	minimum	minimaal				
Kalibriergas	Calibration gas	Gaz de calibrage	Kalibratiegas				
PH ₃ , AsH ₃ , B ₂ H ₆ , GeH ₄ , SiH ₄	PH ₃ , AsH ₃ , B ₂ H ₆ , GeH ₄ , SiH ₄	PH ₃ , AsH ₃ , B ₂ H ₆ , GeH ₄ , SiH ₄	PH ₃ , AsH ₃ , B ₂ H ₆ , GeH ₄ , SiH ₄				
Prüfgasflasche (58 l) 0,5 ppm PH ₃ Bestell-Nr. 68 10 647	Testgas nonrefillable (58 l) 0,5 ppm PH ₃ Order No. 68 10 647	Bouteille de gaz de contrôle (58 l) 0,5 ppm PH ₃ Code. 68 10 647	Testgasfles (58 l) 0,5 ppm PH ₃ bestelnr. 68 10 647				
Erwartete Sensorlebensdauer	>18 Monate	Durée de vie escomptée	>18 mois				
für B ₂ H ₆ und GeH ₄	>12 Monate	für B ₂ H ₆ und GeH ₄	>12 mois				
Weitere technische Daten	Additional technical data	Pour des informations techniques supplémentaires	Verdere technische gegevens				
siehe Gebrauchsanweisung 90 23 657 und unter www.draeger.com	see instructions for use 90 23 657 and available on the Internet at www.draeger.com	voir le mode d'emploi 90 23 657 et la page Web www.draeger.com .	in gebruiksaanwijzing 90 23 657, op www.draeger.com of op aanvraag bij de bevoegde Dräger Vertegenwoordiging.				

Querempfindlichkeiten

Cross sensitivities

Interférences

Kruisgevoeligheden

Gas	Gas	Gaz	Gas	chemisches Symbol / chemical symbol Symbole chimique / chemisch symbool	Konzentration / Concentration / concentratie	Anzeige / Displayed value Valeur mesurée affichée / Indicatie
Aceton	Acetone	Acétone	Aceton	CH ₃ COCH ₃	1000 ppm	0 ¹⁾ ppm PH ₃
Ammoniak	Ammonia	Ammoniac	Ammoniak	NH ₃	250 ppm	0 ¹⁾ ppm PH ₃
Chlor	Chlorine	Clore	Chloor	Cl ₂	10 ppm	≤2 ppm ²⁾ PH ₃
Cyanwasserstoff	Hydrogen cyanide	Acide cyanhydrique	Cyaanwaterstof	HCN	50 ppm	≤2 ppm PH ₃
Ethen	Ethene	Ethylène	Etheen	C ₂ H ₄	1000 ppm	≤0,2 ppm PH ₃
Ethin	Acetylene	Acétylène	Ethine	C ₂ H ₂	200 ppm	≤12 ppm PH ₃
Formaldehyd	Formaldehyde	Formaldéhyde	Formaldehyde	HCHO	50 ppm	≤0,15 ppm PH ₃
Kohlenstoffdioxid	Carbon dioxide	Dioxyde de carbone	Koolstofdioxide	CO ₂	1,5 Vol.-%	0 ¹⁾ ppm PH ₃
Kohlenstoffmonoxid	Carbon monoxide	Monoxyde de carbone	Koolstofmonoxide	CO	150 ppm	≤0,1 ppm PH ₃
Methan	Methane	Méthane	Methaan	CH ₄	4 Vol.-%	0 ¹⁾ ppm PH ₃
Methanol	Methanol	Méthanol	Methanol	CH ₃ OH	200 ppm	0 ¹⁾ ppm PH ₃
i-Propanol	i-Propanol	i-Propanol	i-propanol	(CH ₃) ₂ CHOH	1 Vol.-%	0 ¹⁾ ppm PH ₃
Schwefeldioxid	Sulfur dioxide	Dioxyde de soufre	Zwaveldioxide	SO ₂	10 ppm	≤2 ppm PH ₃
Schwefelwasserstoff	Hydrogen sulfide	Hydrogène sulfurè	Zwavelwaterstof	H ₂ S	20 ppm	≤20 ppm PH ₃
Stickstoffdioxid	Nitrogen dioxide	Bioxyde d'azote	Stikstofdioxide	NO ₂	20 ppm	≤5 ppm ²⁾ PH ₃
Stickstoffmonoxid	Nitrogen monoxide	Monoxyde d'azote	Stikstofmonoxide	NO	20 ppm	0 ¹⁾ ppm PH ₃
Wasserstoff	Hydrogen	Hydrogène	Waterstof	H ₂	1000 ppm	≤0,25 ppm PH ₃

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von PH₃ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Detektion weiterer Gase

durch messtechnisch verwertbare Querempfindlichkeiten.

Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten im Temperaturbereich 15 °C bis 35 °C für trockenes Testgas. Die für den Messbetrieb relevanten Daten sind im internen Datenspeicher des Sensors abgelegt.

Aufgrund von Adsorptionseffekten darf sich im Gerät kein Staubfilter und keine Sensormembrane befinden.

The values given in the table are standard and apply to new sensors. The values may fluctuate by ±30 %. The sensor may also be sensitive to other gases (for information contact Dräger). Gas mixtures can be displayed as the sum of all components. Gases with negative sensitivity may displace a positive display of PH₃. A check should be carried out to see if mixtures of gases are present.

Detection of Other Gases

measurement by cross-sensitivities.

The values given in the table apply to dry test gas in a 15 °C to 35 °C temperature range. The data relevant for the measurement mode are stored in the internal memory of the sensor.

No dust filter and no sensor membrane may be installed in the instrument, since the effects of absorption.

Les valeurs mentionnées dans le tableau sont indicatives et sont valables pour des capteurs neufs. Ces valeurs sont susceptibles de varier de ±30 %. Le capteur peut également être sensible à d'autres gaz (ces informations vous seront adressées sur demande par Dräger). Les mélanges de gaz peuvent cumuler leurs influences respectives. Les gaz à sensibilité négative peuvent influencer une indication positive de PH₃. Vérifier la présence éventuelle de mélanges de gaz.

Détection d'autres gaz

par sensibilités aux interférences évaluables par métrologie.

Les valeurs indiquées dans le tableau s'appliquent dans la plage de températures de 15 °C à 35 °C pour un gaz d'essai sec. Les données importantes pour le mode mesure sont stockées dans la mémoire interne du capteur.

Il ne faut pas utiliser de filtre antipoussière et ne capteur membrane en raison des effets d'absorption.

De in de tabel aangegeven waarden zijn streefwaarden en gelden voor nieuwe sensoren. De aangegeven waarden kunnen ±30 % variëren. De sensor kan ook voor andere gassen gevoelig zijn (gegevens op aanvraag bij Dräger).

Gasmengsels kunnen als som worden weergegeven. Gassen met een negatieve gevoelighed kunnen een positieve indicatie van PH₃ ophogen. Men dient te controleren of er sprake is van gasmengsels.

Detectie van verdere gassen

door meettechnische bruikbare kruisgevoeligheden.

De in de tabel aangegeven waarden gelden in het temperatuurbereik van 15 °C tot 35 °C voor droog testgas. De voor de meetactiviteiten relevante gegevens zijn in het interne datageheugen van de sensor opgeslagen.

Op grond van adsorptieeffecten mag in het apparaat geen stoffilter en geen sensormembrana aanwezig zijn.

Gas	Gas	Gaz	Gas	chemisches Symbol / chemical symbol / Symbole chimique / chemisch symbool	Anzeige / Display / Afficheur / Indicatie	Messbereich / Measuring range / Domaine de mesure / Meetbereik	Nachweisgrenze / Detection limit / Nachweisgrenze / Detectielimiet	Relative Empfindlichkeit / relative sensitivity / sensibilité relatif / Relatieve gevoelighed		
					Standard / default / prägerichtet / Standaard	Min. [ppm]	Max. [ppm]			
Selenwasserstoff	Hydrogen selenide	Hydrogène sélénien	Seleenwaterstof	H ₂ Se	H2Se	1	1	10	0,02	0,4

HINWEIS

Prüfgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter sowie Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes strikt beachten. Für die Festlegung der Kalibrierintervalle länderspezifische Bestimmungen beachten.

NOTICE

Do not inhale the test gas. Observe the hazard warnings of the relevant Safety Data Sheets and the Instructions for Use of the Dräger gas monitor in use. Observe the national regulations for the required calibration intervals.

REMARQUE

Ne pas inhaler le gaz étalon. Observer scrupuleusement les indications de danger de la fiche technique de sécurité correspondante ainsi que le mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Pour la détermination des intervalles de calibrage, respecter les directives nationales en vigueur.

AANWIJZING

Testgas niet inademen. Neem de veiligheidsaanwijzingen in de relevante safety data sheets en in de gebruiksaanwijzing van het gebruikte Dräger gasmeettoestel strikt in acht. Neem voor de vastlegging van de kalibratie-intervallen de landspecifieke voorschriften in acht.

Kalibrierung

Der Dräger Sensor XS EC Hydride besitzt eine definierte Querempfindlichkeit auf Schwefeldioxid (SO₂). Der Sensor kann ersatzweise mit SO₂ kalibriert werden. Die Ersatzkalibrierung mit SO₂ kann zu einem zusätzlichen Messfehler von bis zu 20% führen. Wir empfehlen, Geräte mit dem Gas zu kalibrieren, das betrieblich nachgewiesen werden soll. Diese Methode der Zielgaskalibrierung ist genauer als eine Ersatzkalibrierung.

⑧ DrägerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dräger.
1) kein Einfluss
2) negative Anzeige

⑧ DrägerSensor est une marque déposée en Allemagne par Dräger.
1) pas d'influence
2) déviation négative

⑧ DrägerSensor is een in Duitsland geregistreerd merk van Dräger.
1) geen invloed
2) negatieve weergave

⑧ DrägerSensor is a trademark of Dräger, registered in Germany.
1) no effect
2) negative deviation

The Dräger Sensor XS EC Hydride has a defined cross sensitivity to sulphur dioxide (SO₂). Alternatively, the sensor can be calibrated using SO₂. Such surrogate calibration with SO₂ can lead to an additional measuring error of up to 20%. We recommend calibrating devices using the gas that is to be detected during actual operation. This method of target gas calibration is more accurate than calibrating with a surrogate gas.

Le capteur Dräger XS Hydride possède une sensibilité aux interférences au dioxyde de soufre (SO₂). Le capteur peut par défaut être calibré avec du SO₂. Le calibrage par défaut au SO₂ peut entraîner une erreur de mesure jusqu'à 20%. Nous vous recommandons de calibrer les appareils avec le gaz devant ensuite être détecté en service. Cette méthode de calibrage au gaz-cible est plus précise que le calibrage par défaut.

De Dräger Sens XS Hydride heeft een gedefinieerde kruisgevoelighed voor zwaveldioxide (SO₂). De sensor kan bij wijze van alternatief met SO₂ worden gekalibreerd. De alternatieve kalibratie met SO₂ kan tot een additionele meetafwijking van max. 20% leiden. Wij adviseren om apparaten te kalibreren met het gas dat tijdens het werk aangevoerd moet worden. Deze methode van de doelgaskalibratie is exacter dan een kalibratie met een alternatief gas