

Gebrauchsanweisung

⚠ VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes voraus.

Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dräger-Gasmessgeräten zur Überwachung der O₂ (Sauerstoff)-Konzentration in der Umgebungsluft, sowie Inertisierung. **Das Messprinzip des Sensors basiert auf der Partialdruckmessung von Sauerstoff.** Daher muss der Sensor in der jeweiligen Einsatzhöhe kalibriert werden. Die Alarmschwellen A1 des Gerätes muss entsprechend der Tabelle angepasst werden:

Höhe über Meeresspiegel [m]	Alarmschwellen A1 [Vol.-% O ₂]
0 bis 1000 m	18 (Voreinstellung)
1000 bis 1500 m	19
1500 bis 2000 m	19,5

Der Sensor kann zur Messung von Sauerstoff bei Anwesenheit von Helium verwendet werden.

Bei Einsatztemperaturen über 35 °C kann der maximale Messbereich um 25 % reduziert werden.

Messbereich	
maximal	0 bis 100 Vol.-%
voreingestellt	0 bis 100 Vol.-%
minimal	0 bis 25 Vol.-%
Ansprechzeit, t _{0...90}	≤5 Sekunden bei 20 °C
Messgenauigkeit	≤±1 % des Messwertes
Langzeittreidrift bei 20 °C	
Nullpunkt	≤±0,5 Vol.-%/Jahr
Empfindlichkeit	≤±3 % des Messwertes/Monat
Auflösung Digitalanzeige	0,5 Vol.-%
Einlaufzeit	≤1 Stunde
Umgebungsbedingungen	
Temperatur:	0 bis 45 °C
Feuchte:	10 bis 90 % r.F.
Druck:	700 bis 1100 hPa
Temperatureinfluss	≤±5 % des Messwertes ¹⁾
Druckeinfluss	≤±0,005 % des Messwertes/hPa
Feuchteinfluss	≤±0,01 % des Messwertes/% r.F.
Kalibrierintervall	
voreingestellt	6 Monate
maximal	12 Monate
minimal	1 Tag
Kalibriegas	O ₂
Erwartete Sensorlebensdauer	>24 Monate

Weitere technische Daten (Sensor-Datenblatt)

siehe Gebrauchsanweisung 90 23 657 und unter www.draeger.com oder auf Anforderung von der zuständigen Dräger Vertretung.

Querempfindlichkeiten

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in Vol.-% O ₂
Chlor	Cl ₂	20 ppm	0 ²⁾
Chlorwasserstoff	HCl	40 ppm	0 ²⁾
Helium	He	50 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Kohlendioxid	CO ₂	5 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Methan	CH ₄	10 Vol.-%	0 ²⁾
Propan	C ₃ H ₈	2 Vol.-%	0 ²⁾
Schwefeldioxid	SO ₂	50 ppm	0 ²⁾
Schwefelwasserstoff	H ₂ S	100 ppm	0 ²⁾
Stickstoffdioxid	NO ₂	50 ppm	0 ²⁾
Stickstoffmonoxid	NO	0,05 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluss der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefahr. Prüfgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter sowie Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes strikt beachten! Für die Festlegung der Kalibrierintervalle länderspezifische Bestimmungen beachten.

Instructions for Use

⚠ CAUTION

These Instructions for Use are a supplement to the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor

Intended Use

For use in Dräger gas monitors – for monitoring the O₂ (oxygen) concentration in ambient air and inertisation as well. **The principle of the sensor is based on the partial pressure measurement of oxygen.** The sensor has to be calibrated in the respective altitude of use. The alarm setpoint A1 of the instrument must be set to the corresponding table:

Altitude [m]	Alarm setpoint A1 [% O ₂] by vol.]
0 to 1000 m	18 (default)
1000 to 1500 m	19
1500 to 2000 m	19,5

The sensor can be used for monitoring the oxygen concentration in the presence of helium

When used at temperatures above 35 °C, the maximum measuring range can be reduced by 25 %.

Measuring range

maximum	0 to 100 % by vol.
default	0 to 100 % by vol.
minimum	0 to 25 % by vol.

Response time, t_{0...90} ≤5 seconds at 20 °C (68 °F)

Measurement accuracy ≤±1 % of measured value

Long-term drift, at 20 °C (68 °F)

Zero ≤±0,5 % by vol./year

Sensitivity ≤±3 % of measured value/month

Display Resolution 0,5 % by vol.

Warming-up time ≤1 hour

Ambient conditions

Temperature: 0 to 45 °C (32 to 113 °F)

Humidity: 10 to 90 % r.h.

Pressure: 700 to 1100 hPa

Effect of temperature ≤±5 % of measured value¹⁾

Effect of pressure ≤±0,005 % of meas. value/hPa

Effect of humidity ≤±0,01 % of measured value/% r.h.

Calibration interval

default 6 month

maximum 12 month

minimum 1 day

Calibration gas O₂

sensor life >24 month

Additional technical data (sensor data sheet)

see instructions for use 90 23 657 and available on the Internet at www.draeger.com or on request from your Dräger dealer.

Cross sensitivities

Gas/Vapor	Chem. symbol	Concentration	Display in Vol.-% O ₂
Carbon dioxide	CO ₂	5 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Helium	He	50 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Chlorine	Cl ₂	20 ppm	0 ²⁾
Hydrogen chloride	HCl	40 ppm	0 ²⁾
Hydrogen sulphide	H ₂ S	100 ppm	0 ²⁾
Methane	CH ₄	10 Vol.-%	0 ²⁾
Nitrogen dioxide	NO ₂	50 ppm	0 ²⁾
Nitrogen monoxide	NO	0,05 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Propane	C ₃ H ₈	2 Vol.-%	0 ²⁾
Sulphur dioxide	SO ₂	50 ppm	0 ²⁾

The values given in the table are standard and apply to new sensors. The values may fluctuate by ±30 %. The sensor may also be sensitive to other gases (for information contact Dräger).

Gas mixtures can be displayed as the sum of all components. Gases with negative sensitivity may displace a positive display of O₂. A check should be carried out to see if mixtures of gases are present.

The effect of oxygen displacement is not considered in this table.

⚠ CAUTION

Risk to health. Test gas must not be inhaled. Observe the hazard warnings of the relevant Safety Data Sheets and the Instructions for Use of the Dräger gas monitor in use. Observe the national regulations for the required calibration intervals.

⑧ DrägerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dräger.

1) Bei schnellen Temperatursprüngen kann in der Anzeige ein Unter- oder Überschwingen auftreten. Diese Effekte klingen nach 10 bis 15 Minuten ab. Für die Kalibrierung des Sensors ist ein thermisches Gleichgewicht notwendig.

2) kein Einfluss
(-) negative Anzeige

⑥ DrägerSensor is a trademark of Dräger, registered in Germany.

1) If there are sudden jumps in temperature, the display may show fluctuations. These effects die down within 10 to 15 minutes. Thermal equilibrium of the sensor is necessary for calibration.

2) no effect
(-) negative display

Mode d'emploi**ATTENTION**

Le présent mode d'emploi est un complément au mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur presuppose la connaissance et l'observation exactes du mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé.

Champ d'application

Pour une utilisation avec l'appareil de mesure de gaz Dräger pour la surveillance des concentrations d'Oxygène (O₂) dans l'air ambiant et lors d'inertage.

Le principe de mesure du capteur est basé sur la mesure de la pression partielle de l'oxygène.

Le capteur doit être calibré l'altitude à laquelle il sera utilisé. Le seuil d'alarme A1 de l'appareil doit être paramétré selon la table ci-dessous :

Altitude [m]	Seuil d'alarme A1 [Vol.% O ₂]
0 à 1000 m	18 (défaut)
1000 à 1500 m	19
1500 à 2000 m	19,5

Le capteur peut être utilisé pour la mesure d'Oxygène en présence d'Hélium.

Pour des températures d'utilisation supérieures à 35 °C, le domaine de mesure maximum peut être réduit de 25 %.

Domaine de mesure

maximal	0 à 100 Vol.-%
préréglé	0 à 100 Vol.-%
minimum	0 à 25 Vol.-%
Temps de réponse, t _{0...90}	≤5 secondes à 20 °C
Précision de mesure	≤±1 % de la valeur mesurée
Dérive à long terme à 20 °C	
Point zéro	≤±0,5 Vol.%/ans
Sensibilité	≤±3 % de la valeur mesurée/ mois
Résolution de l'afficheur	0,5 Vol.-%
Période de stabilisation	≤1 heures
Conditions environnementales	
Température:	0 à 45 °C
Humidité:	10 à 90 % H.R.
Pression:	700 à 1100 hPa
Influence de la température	≤±5 % de la valeur mesurée ¹⁾
Influence de la pression	≤±0,005 % de la valeur mes./hPa
Influence de l'humidité	≤±0,01 % de la valeur mes./% H.R.
Intervalle de calibrage	
préréglée	6 mois
maximal	12 mois
minimum	1 jour
Gaz de calibrage	O ₂
Durée de vie escomptée	>24 mois

Pour des informations techniques supplémentaires**(fiche technique du capteur)**

voir le mode d'emploi 90 23 657 et la page Web www.draeger.com. Ces informations vous seront également adressées sur demande par la représentation Dräger compétente.

Interférences

Gaz/vapeur	Formule Chimique	Concentration	Affich. en Vol.-% O ₂
Acide chlorhydrique	HCl	40 ppm	0 ²⁾
Bioxyde d'azote	NO ₂	50 ppm	0 ²⁾
Chlore	Cl ₂	20 ppm	0 ²⁾
Dioxyde de carbone	CO ₂	5 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Dioxyde de soufre	SO ₂	50 ppm	0 ²⁾
Hélium	He	50 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Hydrogène sulfuré	H ₂ S	100 ppm	0 ²⁾
Méthane	CH ₄	10 Vol.-%	0 ²⁾
Monoxyde d'azote	NO	0,05 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Propane	C ₃ H ₈	2 Vol.-%	0 ²⁾

Les valeurs mentionnées dans le tableau sont indicatives et sont valables pour des capteurs neufs.

Ces valeurs sont susceptibles de varier de ±30 %. Le capteur peut également être sensible à d'autres gaz (ces informations vous seront adressées sur demande par Dräger). Les mélanges de gaz peuvent cumuler leurs influences respectives. Les gaz à sensibilité négative peuvent influencer une indication positive de O₂. Vérifier la présence éventuelle de mélanges de gaz.

L'influence du déplacement d'O₂ n'est pas pris en considération dans le tableau.

ATTENTION

Risque sanitaire. Ne jamais inhalez le gaz de contrôle. Observer scrupuleusement les indications de danger de la fiche technique de sécurité correspondante ainsi que le mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé ! Pour la détermination des intervalles de calibrage, respecter les directives nationales en vigueur.

Gebruiksaanwijzing**VOORZICHTIG**

Deze gebruiksaanwijzing vormt een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van het betreffende Dräger gasmeetapparaat. Elke handeling aan of met de sensor vereist dat men de gebruiksaanwijzing van het gebruikte Dräger gasmeetstel exact kent en opvolgt.

Gebruiksdoel

Voor gebruik in Dräger-gasmeters ter bewaking van de O₂ (zuurstof)-concentratie in de omgevingslucht en voor inertisering. **Het meetprincipe van de sensor is gebaseerd op de partiële drukmeting van zuurstof.** Daarom moet de sensor worden gekalibreerd op de relevante inzethoogte. De alarmdrempel A1 van het apparaat moet i.o.m. de tabel worden aangepast:

Hoogte boven de zeepspiegel [m]	Alarmsdrempel A1 [Vol.% O ₂]
0 tot 1000 m	18 (voorinstelling)
1000 tot 1500 m	19
1500 tot 2000 m	19,5

De sensor kan worden gebruikt voor de meting van zuurstof bij aanwezigheid van helium.

Bij inzettemperaturen van meer dan 35 °C kan het maximale meetbereik met 25 % verlaagd worden.

Meetbereik

maximaal	0 tot 100 Vol.-%
vooringesteld	0 tot 100 Vol.-%
minimaal	0 tot 25 Vol.-%
Reactietijd, t _{0...90}	≤5 seconden bij 20 °C

Meetnauwkeurigheid

Drift op lange termijn bij 20 °C

Nulpunt

Gevoeligheid

Resolutie digitaal display

Inlooptijd

Omgevingsfactoren

Temperatuur:

Luchtvochtigheid:

Druk:

Temperatuurinvloed

Drukinvloed

Vochtigheidsinvloed

Kalibratie-interval

vooringesteld

maximaal

minimaal

Kalibratiegas

Verwachte sensorle-

vensduur

DrägerSensor est une marque déposée en Allemagne par Dräger.

1) En cas de fluctuations rapides de la température des dérivées négatives ou positives peuvent survenir à l'affichage. Les effets dynamiques s'estompent au bout d'environ 10 à 15 minutes. Un équilibre thermique est nécessaire pour le calibrage du capteur.

2) pas d'influence
(-) déviation négative

3) Bij snelle températurefluctuaties kan de indicatie te hoog of te laag doorslaan. Deze effecten ebben weg na 10 tot 15 minuten. Voor de kalibratie van de sensor is een thermisch evenwicht noodzakelijk.

4) geen invloed
(-) negatieve weergave

Kruisgevoeligheden

Gas/damp	Chem. symbool	Concentratie	Indicatie in Vol.-% O ₂
Chloor	Cl ₂	20 ppm	0 ²⁾
Chloorwaterstof	HCl	40 ppm	0 ²⁾
Helium	He	50 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Kooldioxide	CO ₂	5 vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾
Methaan	CH ₄	10 Vol.-%	0 ²⁾
Propaan	C ₃ H ₈	2 Vol.-%	0 ²⁾
Zwaveldioxide	SO ₂	50 ppm	0 ²⁾
Zwavelwaterstof	H ₂ S	100 ppm	0 ²⁾
Stikstofdioxide	NO ₂	50 ppm	0 ²⁾
Stikstofmonoxide	NO	0,05 Vol.-%	≤1 ⁽⁻⁾

De in de tabel aangegeven waarden zijn streefwaarden en gelden voor nieuwe sensoren. De aangegeven waarden kunnen ±30 % variëren. De sensor kan ook voor andere gassen gevoelig zijn (gegevens op aanvraag bij Dräger).

Gasmengsels kunnen als som worden weergegeven. Gassen met een negatieve gevoelighed kunnen een positieve indicatie van O₂ opheffen. Men dient te controleren of er sprake is van gasmengsels.

Met de invloed van de O₂-verdringing is in de tabel geen rekening gehouden.

VOORZICHTIG

Gevaar voor uw gezondheid. Adem het testgas nooit in. Neem de veiligheidsaanwijzingen in de relevante safety data sheets en in de gebruiksaanwijzing van het gebruikte Dräger gasmeetstel strikt in acht! Neem voor de vastlegging van de kalibratie-intervallen de landspecifieke voorschriften in acht.